


2階






アスベスト調査
調査項目
アスベスト
調査箇所
玄関ポーチ
天井
①



アスベスト調査
調査項目
アスベスト
調査箇所
玄関ポーチ
壁
①



アスベスト調査
調査項目
アスベスト
調査箇所
玄関ポーチ
床
①